

Correct Method for Applying Decals

- Clean model surface with wet cloth.
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decal.

Dekalのじょうずな貼り方

- デカールを貼るところはこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとてください。
- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつまたぬる湯に台紙を下して20秒くらい浮べます。
- 水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動かかぬか確かめたら、貼るところにおいて静かに台紙をすくします。
- 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを貼るかした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを守って内側の水分や気泡を押し出します。
- デカールが完全に乾いたら少し水をついた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

Modo esatto per applicare le decalcomanie

- Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergilo in acqua calda per 20 secondi.
- Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicare nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- Quando le decalcomanie sono assicurate, togliere con un trapo umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

Direkte Aufbringen der Abziehbilder

- Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausausschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg an seine genaue Position auf dem Modell.
- Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserbasis unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- Entfernen Sie beim Antröcknen der Abziehbilder die Klebefolie mit einem feuchten Tuch.

Comment appliquer les décalcomanies correctement


- Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- Découper chaque décalcomanie de sa planche et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'emplacement choisi sur le modèle et retirer doucement le papier support.
- Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- Lorsque les décalcomanies sont sec, retirer avec un chiffon humide tout excès de colle autour de la décalcomanie.

Marking & Painting








I/JG54 司令官 ハンス フィリップ大尉 ロシア戦線 1942年3月
Kdr. I/JG54 Hptm. HANS PHILIPP Russia Mar. 1942

マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Décoration et Peinture
Marchio & Pittura
Decoración y Pintura
標貼及著色指示



I/JG ワルター ノボトニー少尉 ロシア戦線 1942年7月
1/JG54 Ltn. WALTER NOWOTNY Russia Jul. 1942



A = H[301]90%+H[60]6%+H[1]4% (RLM74)

B = H[331]80%+H[1]19%+H[90]1% (RLM75)

C = H[6]85%+H[67]15% (RLM76)

■楽しい工作のための4つのポイント

■Please keep to the following rules

■Bitte beachten Sie die folgenden Regeln

■Suivre attentivement les règles suivantes

■Seuire le seguenti regole

■Por favor, mantener las siguientes reglas

■請緊記以下守則

1. Never use glue or paint near fire.

2. Open window for fresh air when glue or paint is in use. Be sure to close csp tightly on glue and paint after use and keep them hidden from sun light, and away from reach of small children. Glue and most paints contain volatile solvent which is harmful to health if inhaled too much. Do not inhale solvent intentionally.

3. Use a modelling scissors to take the parts off from the runner and trim any excess plastics with a cutter or a file.

4. Keep all materials and tools neatly.

1. Ne jamais utiliser colle ni peinture auprès d'une flamme.

2. Ouvrir la fenêtre pendant l'utilisation de colle et de peinture. Bien refermer les pots de colle et de peinture après emploi et les mettre à l'abri du soleil et hors de portée des enfants. Ne pas respirer colle ou peinture intentionnellement.

3. Utiliser des ciseaux de modéliste pour découper les pièces des grappes et retirer tout excès de plastique à l'aide d'un cutter ou d'une lime.

4. Ranger tous les matériaux et outils avec soin.

1. Nunca usar pegamento o pintura cerca del fuego.

2. Abrir ventanas para el aire fresco cuando estén usando pegamento o pintura. Estar seguros de cerrar el tapon fuertemente en pegamentos y pinturas despues de usarlos y mantenerlos fuera del alcance de la luz solar y fuera del alcance de los niños. El pegamento y muchas pinturas contienen disolventes volátiles que hacen dano a la salud si se inhalan demasiado. No inhalar disolventes intencionalmente.

3. Usar tijeras de modelista para soltar las partes fuera del plastico y arreglar cualquier exceso de plastico con un cortador o cuchilla.

塗料指定のH₁はグンゼ産業・水性ホビーカラー、H₂はMr.カラーの番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

H₁ in painting indication is the number of Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, while H₂ is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H₁ nella indicazione della pittura è il numero della Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre H₂ è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H ₁ 1 ホワイト	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	BLANCO	白色
H ₂ 2 ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	NEGRO	黑色
H ₃ 3 シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	PLATA	銀色
H ₄ 4 つや消しブラック	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	NEGRO MATE	哑黑色
H ₅ 5 つや消しホワイト	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BIANCO OPACO	BLANCO MATE	哑白色
H ₆ 6 黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	ACERO	黑鐵色
H ₇ 7 レッドブラウン	RED BROWN	ROTBRUNN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	MARRON ROJO	紅褐色
H ₈ 8 濃緑色(暗緑色)(2)	IJA GREEN	IJA GRÜN	VERT IJA	VERDE IJA	VERDE IJA	IJA 暗緑色
H ₉ 9 明灰白色(1)	IJN GRAY	IJN GRAU	GRIS IJN	GRIGIO IJN	GRIS IJN	IJN 淡灰色
H ₁₀ 10 RLMダーフグリーン71	RLM DARK GREEN 71	RLM DUNKEL GRÜN71	RLM VERT PONCÉ71	VERDE SCURO RLM71	VERDE OSCURO RLM71	RLM 深綠色
H ₁₁ 11 RLMブラックグリーン70	RLM BLACK GREEN 70	RLM SCHWARZGRÜN70	RLM VERT NOIR 70	VERDE SCURO RLM70	VERDE NEGRO RLM70	RLM 黑綠色
H ₁₂ 12 RLMライブルー65	RLM LIGHT BLUE 65	RLM HELLLBLAU65	RLM BLEU CLAIR65	BLU CHIARO RLM65	AZUL PALIDO RLM65	RLM 淡藍色
H ₁₃ 13 RLMグレー02	RLM GRAY 02	RLM GRAU 02	RLM GRIS 02	GRIGIO RLM 02	GRIS RLM 02	RLM 灰色02
H ₁₄ 14 燃鉄色	BURNT IRON	GERBET, EISEN	FER BRÛLÉ	FERRO BRUCIATO	HIERRO BRUÑIDO	燒鐵色
H ₁₅ 15 タイヤブラック	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO PNEUMATICO	NEGRO NEUMATICO	胎黑色
H ₁₆ 16 クリアレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	ROJO CLARO	透明紅色
H ₁₇ 17 クリアブルー	CLEAR BLUE	BLAU, REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	AZUL CLARO	透明藍色
H ₁₈ 18 グレーFS36081	DARK GRAY	DUNKEL GRAU	GRIS FONCÉ	GRIGIO SCURO	GRIS OSCURO	深灰色
H ₁₉ 19 ブラウンFS30219	BROWN	BRAUN	MARRON	MARRONE	MARRON	啡色
H ₂₀ 20 イエローFS13538	YELLOW	GELB	JAUNE	GIALLO	AMARILLO	黃色
H ₂₁ 21 ダークシーグレーRS38IC/638	DARK SEA GRAY	SEE GRAU, DUNKEL	GRIS MER FONCÉ	GRIGIO MARE SCURO	GRIS MAR OSCURO	深海灰色
H ₂₂ 22 エンジングレーFS16081	ENGINE GRAY	ENGINE GRAY	ENGINE GRAY	GRIGIO LOCOMOTIVA	GRIS MOTOR	引擎灰

1. 火の近くでは接着剤や塗料を使用しない。


2. 着接剤や塗料を使うときは窓を開ける。残った接着剤や塗料はふたをして、幼児の手の届かない日だけに保存する。接着剤や塗料は有機溶剤を含んでいるため、吸うと有害でくせになり健康を害することがあるので故意に吸ってはいけません。
3. ナイフや工具を正しく使おう。部品をランナーから切りはずす時は模型用ハサミを使用し、余分な部分はカッター、ヤスリ等で仕上げます。
4. 組立中でも整理整頓しましょう。


1. Klebstoff und Farben niemals in der Nähe einer Flamme verwenden.
2. Beim Arbeiten mit Klebstoff oder Farbe Fenster öffnen um die Zufuhr von Frischluft zu gewährleisten. Nach Gebrauch Klebstoff und Farbe fest verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern und nicht der Sonne aussetzen. Klebstoff und die meisten Farben enthalten flüchtige Lösungsmittel, die der Gesundheit schaden, wenn sie stark inhaliert werden. Niemals Lösungsmittel absichtlich inhaliert.
3. Verwenden Sie eine Modellbauschere oder einen Plastik-Zwicker um die Plastikteile von den Anspritzungen zu trennen.
4. Alle Materialien und Werkzeuge ordentlich und übersichtlich bereithalten.

1. Non usare mai colla o vernice vicino a fonti di calore.
2. Quando si usa colla o vernice lasciare aperte le finestre in modo che circoli aria fresca. Assicurarsi che il coperchio della colla e della vernice sia ben chiuso dopo l'uso, tenerli lontani dalla luce solare e dalla portata dei bambini. La colla e molte vernici contengono solventi volatili che sono dannosi per la salute se aspirati troppo a lungo. Non aspirare intenzionalmente il solvente.
3. Usare cesoie per modellisti per staccare le parti dalla intelaiatura e ripulire ogni eccesso di plastica con una lama o una limetta.
4. Mantenere tutti i materiali e attrezzi in perfetto ordine.

1. 切不可在近火的地方使用模型膠水或漆油。
2. 使用模型膠水或漆油時，應打開窗戶以確保新鮮空氣流通。模型膠水及漆油在使用後，應確保將蓋旋緊，放置在陰涼處避免受陽光直射，並避免給幼童接觸到。模型膠水及大部份漆油都含有揮發性物質，吸入過會對健康造成不良影響，更不可有意喫索此等揮發性物質。
3. 使用模型製作剪鉗把模型部件從膠架上剪下，再用模型刀或小鋸刮去或磨去多餘的膠水口。
4. 保持工具及各種物料整潔。

1. 在近火的地方不可使用漆油。
2. 在漆油或膠水使用後，應確保將蓋旋緊，放置在陰涼處避免受陽光直射，並避免給幼童接觸到。
3. 使用模型製作剪鉗把模型部件從膠架上剪下，再用模型刀或小鋸刮去或磨去多餘的膠水口。
4. 保持工具及各種物料整潔。





PAINTING GUIDE


Messerschmitt Bf109F-4

Hasegawa
Hobby kits

J11 1:48

メッサーシュミット Bf109F-4

I/JG54 司令官 ハンス フィリップ大尉 ロシア戦線 1942年 3月
Kdr. I/JG54 Hptm. HANS PHILIPP Russia Mar. 1942



●上の完成写真は、印刷のため、塗料の色と異なる場合もありますので参考にご利用ください。

●塗るときは、窓を開けて換気をよくしましょう。

●塗料やプラモデルのそばでは、絶対に火を使わないでください。

When you paint model, open windows for fresh air.

Never use fire near paint and model.

I:48 レシプロ機

J1 Bf109E-3

J6 震電

J2 Bf109E-4/7

J7 零戦52型

J3 Bf109E-4/7 Trop

J8 九七式戦闘機

J4 Bf109 E ガーランド

J9 F4U-4コルセア

J5 紫電改

J10 Bf109F-2



Bf109E-3



Bf109F-4

Messerschmitt Bf109F-4

J11 1:48 メッサーシュミット Bf109F-4

Hasegawa
Hobby kits

Marking & Painting

マークイング及び塗装図

Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture


Marchio & Pittura

Decoración y Pintura

標貼及著色指示


③

9/JG3 エベルハルト フォン ホレムスキ 軍長 ロシア戦線 1941年
9/JG3 Ofw. EBERHARD von BOREMSKI Russia 1941



④


1/JG26 司揮官 ヨーゼフ "ピップス" ブリラー大尉、ベルギー 1941年11月
Sta. Kap. 1/JG26 Hptm. JOSEF "Pips" PRILLER Belgium Nov. 1941



A = H301 90% + H60 6% + H1 4% (RLM74)

B = H331 80% + H1 19% + H90 1% (RLM75)

C = H61 85% + H67 15% (RLM76)



A = H301 90% + H60 6% + H1 4% (RLM74)

B = H331 80% + H1 19% + H90 1% (RLM75)

C = H61 85% + H67 15% (RLM76)

《共通細部マーク》 《THE COMMON DETAIL MARKINGS》

